

ИБП фирмы APC

American Power Conversion (APC) — американская компания, наиболее известная как производитель источников бесперебойного питания, существовавшая в период 1981—2007 годов, в конце 2006 года поглощена Schneider Electric, торговая марка сохранена в виде «APC by Schneider Electric».

<http://www.apc.ru/>

Кабели



940-024E	RS-232	Smart
940-0272A	USB	Smart

- [Интерфейсные кабели к ИБП APC \[Вики IT-KB\]](#)
- [Схемы интерфейсов и кабелей для UPS - Радио для всех](#)
- [ИБП распиновка и описание @ pinouts.ru — APC](#)

Программирование APC Smart UPS

Иногда после замены аккумуляторов начинает мигать индикатор заряда батарей - скорее всего это маленькое значение константы 0 (меньше 5A).

Нужно изменить значение этой константы войдя в сервисный режим через терминал.

Пример работы в терминале (ответ начинается с >):

```
Y
>SM
1 (пауза 0.5 сек.) 1
>PR0G
0
>ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНСТАНТЫ
+
+ (надо нажимать до значения константы 5A)
R
>BYE
```

Ссылки

 [American Power Conversion](#)

[Диагностика Smart UPS](#)

<http://sysadminmosaic.ru/ups/apc>

2021-03-03 10:33

